



Vlaanderen
is maritiem



Berichten aan Zeevarenden

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

Nr. 21
8 OKTOBER 2020
BERICHTEN: 294 - 301
www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever: Administrateur-generaal Nathalie Balcaen
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK) Brussel 2020

© Vlaamse Overheid

Samengesteld door: afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding: "MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie".

© Foto's: afdeling Kust
Grafische vormgeving: Lowyck drukkerij Oostende

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 1 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters): zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet getijdengebied.

Hoogten (in meters): droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.
Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet getijgebondengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden) zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

FRANKRIJK**2020-21/294 VLAAMSE BANKENROUTE - OOST DYCK - BOEI ODAS EOLOS -
KAARTVERBETERING**

Kaarten: 102 (INT 1480), D11

Aanbrengen in positie 51°09,96'N 002°22,27'E:
gele ODAS boei "EOLOS" met lichtkarakter Fl(5)Y.20s, geel liggend kruis als topteken en AIS.

Bron: SHOM AAN 20 40 32

BELGIË**2020-21/295 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - VEERDIENST SINT-ANNA - KAARTVERBETERING**

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Een veer (INT1 M50) in magenta aanbrengen in volgende posities:

- 51 °13,35'N 004 °23,77'E
- 51 °13,46'N 004 °23,56'E

Magenta tekst "Sint-Annaveer" aanbrengen in positie 51 °13,48'N 004 °23,32'E.

Bron: Vlaamse Hydrografie

2020-21/296 HAVEN ANTWERPEN - WAASLANDHAVEN - ZUIDELIJK INSTEEDKOK - AVERIJ STEIGER GEANNULEERD

BaZ 2020-20/290(T) vervalt.

Kaarten: 106 (INT 1478), 104/04

Bron: Haven Antwerpen NPA 20/412 annulatie

2020-21/297 HAVEN ANTWERPEN - 3DE HAVENDOK - MEERVERBOD OPGEHEVEN

Kaarten: 104/03, 106 (INT 1478)

Het meerverbod in het 3de Havendok aan kaai 182, 5m voor en 5m na meerpaal 85.5, is opgeheven.

Bron: Haven Antwerpen NPA 12/013 annulatie

2020-21/298 HAVEN ANTWERPEN - ALBERTDOK - MEERVERBOD KAAI 182-198A

Kaarten: 104/03, 104/04, 106 (INT 1478)

Er is een permanent meerverbod van kracht in het Albertdok aan kaai 182-198A tussen meerpalen 85 ½ en 141 ½. Het meerverbod is voor alle scheepvaart, uitgezonderd vaartuigen met toestemming van BNFV en PoA.

Bron: Haven Antwerpen NPA 20/442

2020-21/299(T) HAVEN ANTWERPEN - AMERIKADOK - NOORDKASTEELBRUG - ONDERDOORVAART ZUID GESPERD

Kaarten: 104/03, 104/04, 106 (INT 1478)

De onderdoorvaartgeul zuid van de Noordkasteelbrug is gesperd voor alle scheepvaart tot 13 november 2020, langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Er worden tijdelijk 2 boeien met radarreflector en signalisatie voor de vaste overspanning geplaatst.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd:

- tijdig de Noordkasteelbrug op te roepen (VHF - kanaal 62)
- de seingeving aan de brug strikt op te volgen

Bron: Haven Antwerpen NPA 20/459

NEDERLAND

2020-21/300 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - AANLEG NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Kaarten: 105/10, 104/09, 105/09

In verband met de aanleg van de "Nieuwe Sluis Terneuzen" zijn er diverse werkzaamheden gepland tot en met 2022.

Bron: NLHO BaZ 2020-40/302(T)

2020-21/301 KANAAL GENT-TERNEUZEN - TERNEUZEN - WEST-BUITENHAVEN - AANPASSEN VERLICHTING - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Kaarten: 105/10

Lichtenlijst

Verwijderen:

F.Y in positie 51 °20,24'N 003 °48,49'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)

F.Y in positie 51 °20,17'N 003 °48,55'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)

F.Y in positie 51 °20,09'N 003 °48,61'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

Aanbrengen:

F.Y in positie 51 °20,25'N 003 °48,75'E (Int. nr. B0249.5 - nat. nr. 0685.1)

F.Y in positie 51 °20,17'N 003 °48,76'E (Int. nr. B0249.8 - nat. nr. 0685.2)

F.Y in positie 51 °20,02'N 003 °48,85'E (Int. nr. B0250.3 - nat. nr. 0685.3)

Bron: NLHO BaZ 2020-40/303

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

MSI > 19/664 VSS - WESTHINDER

TRIPODE MET MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-22.867 N 002-27.162 E ONGEMARKEERD.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE VISSSEN EN OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN .

MSI > 19/780 VSS - WESTHINDER

WESTHINDER MEETPAAL, 51-23.31 N 002-26.26 E. LICHT GEDOOFD .

LB > 20/039 HAVEN OOSTENDE

WERKZAAMHEDEN AAN DE HAVENHOOFDEN VAN OOSTENDE. TER HOOGTE VAN DE HALVE MAAN.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT MET AANGEPASTE SNELHEID TE PASSEREN OM GOLFSLAG TE VERMIJDEN.

LB > 20/046 NADERING OOSTENDE

LICHTBOEI H18, 51-17.43 N 002-51.73 E. TIJDELIJK OPGENOMEN .

MSI > 20/283 BLIGHBANK - THORNTONBANK

LICHTBOEI VLIZ, 51-34.80 N 002-59.59 E. TIJDELIJK OPGENOMEN .

MSI > 20/342 OOSTDYCK - KWINTE

OOSTDYCK ANKERGEBIED. M/V LISA. ANKER VERLOREN IN POS 51-19.41 N 002-37.43 E.

MSI > 20/421 DE PANNE - OOSTENDE

BIJZONDERE MARKERINGSBOEI O, 51-14.28 N 002-52.09 E. TIJDELIJK OPGENOMEN .

MSI > 20/439 OOSTENDE - ZEEBRUGGE

ZINKER MET DRIJVENDE LEIDING UITGELEGD TUSSEN POSITIES 51-15,47 N 002-58,40 E EN 51-15,79 N 002-58,14 E GEDEKT DOOR KARDINALE BOEI 'DC1' . SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NIET TE ANKEREN NOCH TE VISSSEN BOVEN DEZE LEIDING EN ZE VRIJ TE PASSEREN

MSI > 20/442 VSS - NOORDHINDER ZUID

VISSERSVAARTUIG HEEFT VliegTUIGBOM OVERBOORD GEZET . IN POS 051° 32.019 N - 002° 24.28 E.
SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 20/525 EEZ

SPRINGTUIG IN POS 51° 25.58 N 002° 31,46 E. SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE VISSSEN NOCH TE ANKEREN IN DE NABIJHEID..

MSI > 20/528 EEZ

TIJDELIJKE OEFENMIJNEN UITGELEGD OP 14 SEP 2020 IN DE VOLGENDE POSITIES :

51-27.387 N 002-43.012 E

51-27.799 N 002-42.455 E

51-28.148 N 002-43.114 E

51-27.736 N 002-43.672 E

SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSSEN IN DEZE POSITIES.

MSI > 20/558 VSS - WESTHINDER

M/V WANDELAAR. ANKER VERLOREN IN POS 51-19.314 N 002-47.342 E.

MSI > 20/569 SCHEUR

LICHTBOEI S4, 51-25.03 N 003-02.85 E. TIJDELIJK OPGENOMEN .

MSI > 20/570 VAARGEUL 1

LICHTBOEI VG1, 51-25.03 N 002-49.05 E. TIJDELIJK OPGENOMEN .